

# 中山市大涌镇大涌村“仁山”萧庆广厂房 C 卡 “9·12”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：中山大涌大涌村“仁山”萧庆广厂房 C 卡  
“9·12”一般机械伤害事故调查报告调查组

编制时间：2023 年 11 月 20 日

2023年9月12日18时许，中山市大涌镇大涌村“仁山”萧庆广厂房C卡中山市亿嘉服装工艺厂发生一起一人死亡的一般生产安全事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、大涌镇应急管理局等有关部门组成的中山市大涌镇大涌村“仁山”萧庆广厂房C卡“9·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山市大涌镇大涌村“仁山”萧庆广厂房C卡“9·12”一般机械伤害事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任以及工人疏忽大意，擅自操作造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

## **一、事故基本情况**

### **（一）企业基本情况**

中山市亿嘉服装工艺厂，统一社会信用代码：92442000MA4WQ2131W，名称：中山市亿嘉服装工艺厂，注册号：442000604397055，经营者：伍某金，类型：个体工商户，注册

日期：2017年06月21日，组成形式：个人经营，核准日期：2020年07月06日，登记机关：中山市市场监督管理局，登记状态：在营（开业），企业经营场所：中山市大涌镇大涌村“仁山”（萧庆广厂房C卡），经营范围：服装工艺加工。

## （二）相关人员基本信息

### 1.企业主要负责人身份信息

伍某金，性别：男，民族：汉族，出生日期：19\*\*年\*\*月\*\*日，居民身份证号码：\*\*\*\*\*，户籍地址：湖南省耒阳市\*\*\*\*\*，系中山市亿嘉服装工艺厂的主要负责人。

### 2.死者身份信息

钱某富，性别：男，民族：汉族，出生日期：19\*\*年\*\*月\*\*日，居民身份证号码：\*\*\*\*\*，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州\*\*\*\*\*，系中山市亿嘉服装工艺厂炒砂部的工人，在事故中死亡。

### 3.涉案人员身份信息

石某祥，性别：男，民族：苗族，出生日期：19\*\*年\*\*月\*\*日，居民身份证号码：\*\*\*\*\*，户籍地址：重庆市秀山县\*\*\*\*\*，系中山市亿嘉服装工艺厂炒砂部的工人。

## 二、事故发生经过

2023年9月12日18时许，中山市亿嘉服装工艺厂炒砂部工人钱某富停止了炒砂机运行，弯腰将上半身伸入炒砂机滚筒内对炒砂机滚筒内的牛仔裤进行对板工作，炒砂部另一个工人石

某祥见钱某富操作的炒砂机停止运转，未观察周边环境直接启动炒砂机，致使炒砂机滚筒运转夹击钱某富，导致钱某富受伤倒地，经120抢救无效死亡。

### **三、事故原因分析**

#### **（一）直接原因**

石某祥疏忽大意，擅自启动炒砂机，导致钱某富被炒砂机滚筒挤压受伤致死。

#### **（二）有关责任单位存在的主要问题**

1.中山市亿嘉服装工艺厂未对员工进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人擅自启动炒砂机的事故隐患。

2.中山市亿嘉服装工艺厂的主要负责人（经营者）伍某金未组织制定本单位炒砂机的操作规程；未组织实施对本单位员工的安全生产教育和培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人擅自启动炒砂机的事故隐患。

### **四、地方党委政府和相关部门履职情况**

#### **（一）有关监管部门**

2023年以来，大涌镇应急管理局持续推进“安监1710”行动和企业安全生产三级责任制落实工作，共出动检查人员2794人次，排查企业673家次，移交综合执法案件23宗。2023年2月至9月初，大涌镇应急管理局对中山市亿嘉服装工艺厂总厂共开展6次安全生产检查，但未压实企业落实主体责任，涉事

生产经营单位安全生产资料严重缺失，日常监管流于形式。

## **五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

经调查认定，中山市亿嘉服装工艺厂未认真落实安全生产主体责任，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山大涌大涌村“仁山”萧庆广厂房C卡“9·12”一般机械伤害事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

### **（一）建议移送司法机关处理的人员**

石某祥，男，中山市亿嘉服装工艺厂炒砂部工人，疏忽大意，擅自启动炒砂机，导致钱某富被炒砂机滚筒挤压受伤致死，对事故发生负有责任，存在涉嫌刑事犯罪情形，建议由公安机关进行立案侦查。

### **（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议**

1.中山市亿嘉服装工艺厂未对员工进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人擅自启动炒砂机的安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，导致发生安全生产事故，对事故的发生负有责任，建议由大涌镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市亿嘉服装工艺厂的违法行为进行行政处罚。

2.中山市亿嘉服装工艺厂的主要负责人（经营者）伍某金未

组织制定本单位的操作规程；未组织实施对本单位员工的安全生产教育和培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人擅自启动炒砂机的安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，导致发生安全生产事故，对事故的发生负有责任，由于中山市亿嘉服装工艺厂是个体工商户，伍某金是该个体工商户的经营者，这种情况下，若既处罚个体工商户又处罚生产经营单位的主要负责人会由于两者身份重叠、同一，而导致出现双重处罚的结果。因此，建议不再对中山市亿嘉服装工艺厂的主要负责人（经营者）伍某金进行行政处罚。

### **（三）其他处理建议**

大涌镇应急管理局要进一步督促辖区内企业落实好安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和操作规程，做好员工的安全教育和培训，建议大涌镇应急管理局向大涌镇人民政府做出深刻检讨并抄送市安委办。

## **六、事故整改和防范措施**

### **（一）落实整改，坚决防范同类事故发生。**

大涌镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，全面深入地开展风险隐患排查治理，组织全镇洗水行业对内部设备设施自查自纠，强化执法检查，动态消除同类事故隐患。加大安全生产宣传力度，充分利用网络、微信、微视频等各种渠道，广泛宣传安全生产知识，营造良好舆论氛围。深入剖析事故发

生的深层次原因，督促企业落实安全生产“一线三排”工作机制，排查组织管理、工程技术、教育培训、制度落实、操作规程、个人防护与应急处置等方面的问题隐患，防止事故再次发生。

### **（二）理清企业内部承租双方，落实责任归属。**

要进一步理清洗水企业内部车间与总厂关系，明确底数，落实安全生产管理协议，强化日常隐患排查整治，按照《安全生产法》规定设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，进一步提升企业安全生产管理水平。

### **（三）强化培训，提高作业人员安全能力。**

政府督导，企业主导，建立、健全厂方各项规章制度，严格落实安全生产责任制，加强对从业人员的安全管理及安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业，督促各个岗位严格执行落实厂方各项规章制度，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

中山市大涌镇大涌村“仁山”萧庆广厂房C卡  
“9·12”一般机械伤害事故调查组  
2023年11月20日