

附件 8

## 中山市坦洲镇林东小学扩建工程 迁移、砍伐城市树木实施方案

(数量 $<50$ 株、胸径 $\geq 50\text{cm}$ 且数量 $<10$ 株或胸径 $<80\text{cm}$ ,  
且不涉及历史名园等重要场所树木的)

建设单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

代建单位（盖章）：中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心

编制单位（盖章）：中山市规划设计院有限公司

2025 年 6 月 19 日

## 一、中山市坦洲镇林东小学扩建工程项目概况和城市树木迁移、砍伐必要性说明

### （一）项目基本情况或原因说明

因建设工程项目需要申请树木迁移。内容包括：本项目为坦洲镇林东小学扩建工程，项目占地面积 54982.4 平方米、项目总建设面积 10489.67 平方米。项目新建教学楼（初中）6810.75 平方米、新建宿舍 3581.12 平方米、新建设备用房 97.80 平方米。配套建设室外道路广场、绿化工程。本方案涉及的现状原有树木影响本项目建筑及消防车道施工，树木无法原地保留，因此需进行必要的迁移处置。

### （二）申请迁移、砍伐城市树木总体情况

因本项目建筑及消防车道施工需要，本次申请范围内涉及处置及保护利用树木 47 株，具体如下：

1. 回迁利用：18 株。其中 9 株细叶榄仁、4 株白兰、5 株龙眼。为保证成活率，待处置树木需就近迁移至本项目藏苗场进行临时假植养护，待本项目施工完成后，按原址回迁至本项目内种植，并对迁移后的树木在协议时间范围内进行必要的养护，致养护期满后交付给权属单位。


2. 异地迁移种植：29 株。其中 12 株芒果、2 株橡皮榕迁移种植至群联公路；2 株小叶榕、1 株朴树迁移种植至铁炉山体育公园；1 株小叶相思迁移种植至方德小学；11 株血桐其中 2 株迁移种植至方德小学、1 株迁移种植至联一小学、4 株迁移种植至永二小学、4 株迁移种植至铁炉山体育公园；

3. 本项目不涉及古树名木和古树后续资源、胸径 80cm

以上的树木。

4. 树木处置由中山市坦洲镇林东小学扩建工程承担迁移和养护费用，并采取保护措施。迁移修剪需按照《广东省城市绿化乔木修剪技术指引》和《苗木迁移注意事项》规范执行。





图例:

- 回迁利用
- 异地迁移种植

—— 项目范围边线

树木迁改总平面图




## 二、中山市坦洲镇林东小学扩建工程项目绿化苗木清单

项目名称：中山市坦洲镇林东小学扩建工程

项目地点：坦洲镇林东小学扩建工程范围

申请单位：中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心

| 序号 | 地点/<br>路段                     | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地<br>点               | 树木现场照片                                                                               | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 坦洲镇<br>林东小<br>学扩建<br>工程范<br>围 | 1        | 细叶榄仁 | 25      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小<br>学扩建<br>工程新<br>建绿化<br>带 |  |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2  | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 2        | 细叶榄仁 | 24      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小学扩建<br>工程新建绿化<br>带 |  <p>天气: 多云 26°C 东南风&lt;3级 湿度84%<br/>           经纬度: 113.4524711<br/>           地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 09:29:22</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                               | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 3        | 细叶榄仁 | 28      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小学<br>扩建工程新建<br>绿化带 |  <p>天气: 多云 26°C 东南风&lt;3级 湿度84%<br/> 经纬度: 113.4524386<br/> 度: 22.2679301<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 09:25:40</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 迁移/砍伐 | 原因   | 种植/藏植地点       | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|--------|-------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4  | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 4    | 细叶榄仁 | 23      | 1 株    | 回迁利用  | 施工需要 | 林东小学扩建工程新建绿化带 |  <p>天气: 多云 26°C 东南风≤3级 湿度84%<br/> 经纬度: 113.4523676<br/> 度: 22.2679216<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 09:22:40</p> |    |

树木产权人或管理人 (盖章): 中山市坦洲镇林东小学

申请单位 (盖章): 中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因   | 种植/栽植地点       | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|-------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5  | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 5    | 细叶榄仁 | 29      | 1 株   | 回迁利用  | 施工需要 | 林东小学扩建工程新建绿化带 |  <p>天气: 多云 26°C 东南风&lt;3级 湿度84%<br/> 经纬度: 113.4523122<br/> 地址: 22.2679185<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 09:29:49</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因   | 种植/栽植地点       | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                    | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|-------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6  | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 6    | 细叶榄仁 | 23      | 1株    | 回迁利用  | 施工需要 | 林东小学扩建工程新建绿化带 | <div>6</div>  <p>天气: 多云 26°C 东南风≤3级 湿度84%<br/> 经纬度: 113.4522642<br/> 度: 22.2679148<br/> 地址: 中山市宝珠北路33号在中山市现代职业技术学校附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 09:29:58</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因   | 种植/栽植地点       | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|-------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 7    | 细叶榄仁 | 28      | 1 株   | 回迁利用  | 施工需要 | 林东小学扩建工程新建绿化带 |  <p>天气: 多云 26°C 东南风≤3级 湿度84%<br/> 经纬度: 113.4521944<br/> 度: 22.2679182<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 09:30:08</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地<br>点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8  | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 8        | 细叶榄仁 | 24      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小<br>学扩建<br>工程新建绿化<br>带 |  <p>天气: 多云 26°C 东南风≤3级 湿度84%<br/> 经纬度: 113.4521522<br/> 度: 22.2679126<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 09:30:15</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9  | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 9        | 细叶榄仁 | 32      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小学<br>扩建工程新建<br>绿化带 |  <p>天气: 多云 26°C 东南风&lt;3级 湿度84%<br/>           经纬度: 113.4526110<br/>           地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-03 09:30:24</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 10   | 血桐   | 33 (三杆) | 1 株   | 异地迁移种植 | 施工需要 | 铁炉山体育公园 |  <p>天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>           经纬度: 113.4516485<br/>           地址: 中山市宝珠北路137号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 09:40:16</p> |    |

树木产权人或管理人 (盖章): 中山市坦洲镇林东小学

申请单位 (盖章): 中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                               | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 12       | 白兰   | 43      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小学扩建<br>工程新建绿化<br>带 |  <p>12</p> <p>天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>           经纬度: 113.4515757<br/>           地址: 中山市德溪路137号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-05 09:45:20</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 迁移/砍伐 | 原因   | 种植/藏植地点       | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|--------|-------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 13   | 白兰   | 46      | 1 株    | 回迁利用  | 施工需要 | 林东小学扩建工程新建绿化带 | <div>13</div>  <div>           天气: 阴 26℃ 东南风4级 湿度85%<br/>           经度: 113.4515745<br/>           纬度: 22.2683238<br/>           地址: 中山市德溪路137号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 09:45:25         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 14       | 白兰   | 41      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小学扩建<br>工程新建绿化<br>带 |  <p>天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>         经度: 113.4515904<br/>         纬度: 22.2682851<br/>         地址: 中山市德溪路137号在坦洲林东小学附近<br/>         工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>         时间: 2025-05-08 09:45:38</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地点               | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 15       | 白兰   | 37      | 1 株    | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小<br>学扩建<br>工程新建绿化<br>带 | <div>15</div>  <div>           天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>           经纬度: 113.4515881<br/>                     22.2682844<br/>           地址: 中山市坦洲镇林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 09:45:42         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 16       | 血桐   | 32      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 铁炉山<br>体育公园 |  <p>16</p> <p>天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>           经度: 113.4516386<br/>           纬度: 22.2682790<br/>           地址: 中山市德溪路137号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 09:45:54</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 17       | 血桐   | 34      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 铁炉山<br>体育公园 | <div>17</div>  <p>天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>           经度: 113.4517370<br/>           纬度: 22.2682916<br/>           地址: 中山市德溪路137号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 09:46:06</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

| 序号 | 地点/<br>路段                     | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地<br>点 | 树木现场照片                                                                               | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17 | 坦洲镇<br>林东小<br>学扩建<br>工程范<br>围 | 18       | 血桐   | 31      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 铁炉山<br>体育公<br>园 |  |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 18 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 19   | 血桐   | 24      | 1 株   | 异地迁移种植 | 施工需要 | 方德小学    | <div>19</div>  <p>天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>           经纬度: 113.4520221<br/>           地址: 中山市宝珠北路90号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 09:53:29</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段                     | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                               | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 19 | 坦洲镇<br>林东小<br>学扩建<br>工程范<br>围 | 20       | 血桐   | 22      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 方德<br>小学    |  |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                           | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|--------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 21   | 橡胶榕  | 46 (多杆) | 1 株   | 异地迁移种植 | 施工需要 | 群联公路    |  <p>天气: 阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/> 经纬度: T13.4523102<br/> 地址: 22.2683135<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木迁植方案<br/> 时间: 2025-05-08 09:55:26</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 22       | 橡胶榕  | 37 (多杆) | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    |  <p>22</p> <p>天气：阴 26°C 东南风4级 湿度85%<br/>           经度：113.4524810<br/>           纬度：22.2684640<br/>           地址：中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/>           工程名称：中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间：2025-05-08 09:55:35</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                     | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|--------|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 28       | 血桐   | 28      | 1 株    | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 永二<br>小学    | <div>28</div>  <p>天气: 阴 27°C 东南风5级 湿度82%<br/> 经纬度: 113.4523342<br/> 22.2685323<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 10:16:44</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学


申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                     | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 23 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 29       | 血桐   | 26      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 永二<br>小学    |  <p>29</p> <p>天气: 阴 27°C 东南风5级 湿度82%</p> <p>经纬度: 113.4522464, 22.2684879</p> <p>地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近</p> <p>工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案</p> <p>时间: 2025-05-08 10:17:07</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                           | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|--------|--------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 24 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 30   | 血桐   | 21      | 1 株    | 异地迁移种植 | 施工需要 | 联一小学    |  <p>天气: 27°C 东南风5级 湿度82%<br/> 经纬度: 113.4121169<br/> 纬度: 22.43507<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在 中山市现代职业技术学校 学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木外迁方案<br/> 时间: 2025-05-09 10:19:25</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                   | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 31       | 血桐   | 22      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 永二<br>小学    |  <p>31</p> <p>天气 晴 27°C 气压 1015 hPa 湿度 82%</p> <p>经度 113.1521954</p> <p>纬度 22.2685012</p> <p>地址 中山市坦洲镇林东小学</p> <p>工程名称 中山市坦洲镇林东小学扩建工程</p> <p>时间 2025-05-13 19:30</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段                 | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注 |
|----|---------------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 26 | 坦洲镇<br>林东小学<br>扩建工程<br>范围 | 32       | 血桐   | 26      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 永二<br>小学    | <div>32</div>  <p>天气: 阴 27°C 东南风5级 湿度82%<br/> 经纬度: 113.4525810<br/> 度: 22.2684170<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 10:19:37</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 27 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 33       | 龙眼   | 26      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小学扩建<br>工程新建绿化<br>带 | <div>33</div>  <div>           天气: 阴 27℃ 东南风5级 湿度82%<br/>           经纬度: 113.4521015<br/>           地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:24:55         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>藏植地点           | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 34       | 龙眼   | 27      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小学扩建<br>工程新建绿化<br>带 | <div>34</div>  <p>天气: 阴 27°C 东南风5级 湿度82%<br/> 经纬度: 113.4520939<br/> 纬度: 22.2684852<br/> 地址: 中山市宝珠北路90号往中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2024-05-08 10:25:26</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段                     | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因       | 种植/<br>栽植地<br>点               | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|------|---------|-------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 29 | 坦洲镇<br>林东小<br>学扩建<br>工程范<br>围 | 35       | 龙眼   | 29      | 1 株   | 回迁利用  | 施工<br>需要 | 林东小<br>学扩建<br>工程新<br>建绿化<br>带 |  <p>35</p> <p>天气: 阴 27℃ 东南风5级 湿度82%</p> <p>经纬度: 113.4520509<br/>22.2684655</p> <p>地址: 中山市宝珠北路90号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近</p> <p>工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案</p> <p>时间: 2025-05-08 10:23:44</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因   | 种植/栽植地点       | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|-------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 30 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 36   | 龙眼   | 29      | 1 株   | 回迁利用  | 施工需要 | 林东小学扩建工程新建绿化带 | <div>36</div>  <div>           天气: 阴 27°C 东南风5级 湿度82%<br/>           经纬度: 113.4520782<br/>           度: 22.8184893<br/>           地址: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程新建绿化带<br/>           拍摄时间: 2025-08-08 10:27:42         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐 | 原因   | 种植/栽植地点       | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                           | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|-------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 31 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 37   | 龙眼   | 24      | 1 株   | 回迁利用  | 施工需要 | 林东小学扩建工程新建绿化带 | <div>37</div>  <div> 天气: 阴 27°C 东南风5级 湿度82%<br/> 经纬度: 113.4520695<br/> 22.2684849<br/> 地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 10:27:54 </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 32 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 38   | 芒果   | 32      | 1 株   | 异地迁移种植 | 施工需要 | 群联公路    | <div>38</div>  <div>           天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 113.4520842<br/>           22.2686793<br/>           地址: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程范围内<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程<br/>           时间: 2023-05-08 10:33:29         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 33 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 39       | 芒果   | 36      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    | <div>39</div>  <p>天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/> 经纬度: 113.4521043<br/> 度: 22.2688124<br/> 地址: 中山市宝珠北路90号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/> 工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/> 时间: 2025-05-08 10:33:46</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/<br>路段                 | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 备注 |
|----|---------------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 34 | 坦洲镇<br>林东小学<br>扩建工程<br>范围 | 40       | 芒果   | 29      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    |  <p>天气: 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经度: 113.4523519<br/>           纬度: 22.2684074<br/>           地址: 中山市宝珠北路133号在中山市现代职业技术学校坦洲校区附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:42:30</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                             | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 35 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 41       | 芒果   | 21      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    |  <p>41</p> <p>天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 113.4528530<br/>           地址: 中山市德溪路90号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处理方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:42:35</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 36 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 42   | 芒果   | 26      | 1 株   | 异地迁移种植 | 施工需要 | 群联公路    |  <p>42</p> <p>天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 113.4520136<br/>           地址: 中山市德溪路90号在坦洲镇林东小学<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-03 10:22:39</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|--------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 37 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 43       | 芒果   | 28      | 1 株    | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    | <div>43</div>  <div>           天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经度: 113.4519243<br/>           纬度: 22.2687512<br/>           地址: 中山市德溪路90号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:43:08         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 38 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 44   | 芒果   | 27      | 1 株   | 异地迁移种植 | 施工需要 | 群联公路    |  <p>天气: 晴 22°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 22.4518777, 113.2687722<br/>           地址: 中山市德溪路90号在坦洲镇林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:43:34</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段                     | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 39 | 坦洲镇<br>林东小<br>学扩建<br>工程范<br>围 | 45       | 芒果   | 27      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    | <div>45</div>  <div>           天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 113.4518784<br/>           地址: 中山市德兴路90号在坦洲镇林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木不处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:43:37         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 40 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 46       | 芒果   | 29      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    | <div>46</div>  <p>天气: 阴 28°C 南风 5级 湿度80%<br/>         度: 113.4519°E<br/>         度: 22.2687°N<br/>         址: 中山市坦洲镇群联路坦洲林东小学附近<br/>         况: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>         日期: 2025-05-13 10:44:11</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                               | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 41 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 47       | 芒果   | 31      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    |  |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 42 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 48       | 芒果   | 35      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    | <div>48</div>  <div>           天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 113.4517230<br/>           22.2686657<br/>           地址: 中山市德溪路90号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:44:58         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 43 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 49       | 芒果   | 48      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 群联<br>公路    |  <p>49</p> <p>天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>         经度: 113.4517243<br/>         纬度: 22.2666656<br/>         地址: 中山市德溪路90号在坦洲林东小学附近<br/>         工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>         时间: 2025-05-08 10:45:09</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                    | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 44 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 50       | 朴树   | 19      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 铁炉山<br>体育公园 |  <p>天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 113.4516226<br/>           地址: 中山市德溪路137号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木处置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:46:13</p> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/路段         | 树木编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐  | 原因   | 种植/藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 备注 |
|----|---------------|------|------|---------|-------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 45 | 坦洲镇林东小学扩建工程范围 | 51   | 小叶榕  | 41 (多杆) | 1 株   | 异地迁移种植 | 施工需要 | 铁炉山体育公园 |  <p>51</p> <p>天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经纬度: 113.4516211<br/>           海拔: 22.2886652<br/>           地址: 中山市德溪路137号在坦洲镇林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程 树木处置方案<br/>           时间: 2023-08-08 10:46:17</p> |    |

树木产权人或管理人 (盖章): 中山市坦洲镇林东小学

申请单位 (盖章): 中山市坦洲镇林东小学




| 序号 | 地点/<br>路段             | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>藏植地点 | 树木现场照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 备注 |
|----|-----------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 46 | 坦洲镇<br>林东小学扩建<br>工程范围 | 52       | 小叶榕  | 45 (多杆) | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 铁炉山<br>体育公园 | <div>52</div>  <div>           天气: 阴 28°C 南风5级 湿度80%<br/>           经度: 113.4515934<br/>           纬度: 22.2686045<br/>           地址: 中山市德溪路137号在坦洲林东小学附近<br/>           工程名称: 中山市坦洲镇林东小学扩建工程树木安置方案<br/>           时间: 2025-05-08 10:46:32         </div> |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学



| 序号 | 地点/<br>路段                     | 树木<br>编号 | 树木名称 | 胸径 (cm) | 数量(株) | 迁移/砍伐      | 原因       | 种植/<br>栽植地点 | 树木现场照片                                                                               | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|------|---------|-------|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 47 | 坦洲镇<br>林东小<br>学扩建<br>工程范<br>围 | 53       | 小叶相思 | 52      | 1 株   | 异地迁移<br>种植 | 施工<br>需要 | 方德<br>小学    |  |    |

树木产权人或管理人（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

申请单位（盖章）：中山市坦洲镇林东小学

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日