

二、中山市大涌镇翠华路及排洪渠延长工程项目绿化苗木清单

项目名称：中山市大涌镇翠华路及排洪渠延长工程


项目地点：中山市大涌镇翠华路


申请单位：中山市大涌镇城市更新和建设服务中心



序号	地点/路段	编号	树木名称	胸径 (cm)	数量 (株)	迁移/砍伐	原因	种植/藏植地点	树木现场 照片	备注
1	翠华路	/	/	/	0	回迁利用	/	/	/	/
2	翠华路	/	/	/	0	异地迁移种植	/	/	/	/
3	翠华路	1-46	樟树	5-25	46	异地迁移藏植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移藏植至安堂闸口边空地藏植地待利用	见附件	
4	翠华路	/	/	/	0	砍伐 (异地处理)	/	/	/	/
备注： 1. 迁移方式有回迁利用、异地迁移种植、异地迁移藏植；2. “砍伐”又称“异地处理”										

2026 年 6 月 12 日


附件：中山市大涌镇翠华路及排洪渠延长工程项目异地迁移藏植现场图片

序号	地点/路段	编号	树木名称	胸径 (cm)	迁移/砍伐	原因	种植/藏植地点	树木现场照片	备注
1	翠华路	1	樟树	13	异地迁移藏植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移藏植至安堂闸口边空地藏植地待利用		
2	翠华路	2	樟树	5	异地迁移藏植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移藏植至安堂闸口边空地藏植地待利用		


3	翠华路	3	樟树	10	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
4	翠华路	4	樟树	11	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		



5	翠华路	5	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		主干截干
6	翠华路	6	樟树	13	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

7	翠华路	7	樟树	13	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		主干中空腐烂
8	翠华路	8	樟树	15	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		


9	翠华路	9	樟树	9	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
10	翠华路	10	樟树	10	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

11	翠华路	11	樟树	12	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
12	翠华路	12	樟树	9	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		


13	翠华路	13	樟树	8	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
14	翠华路	14	樟树	15	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		主干截干

15	翠华路	15	樟树	13	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
16	翠华路	16	樟树	12	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		


17	翠华路	17	樟树	13	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		主干截干
18	翠华路	18	樟树	13	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		主干截干


19	翠华路	19	樟树	12	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		主干截干
20	翠华路	20	樟树	9	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		


21	翠华路	21	樟树	12	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
22	翠华路	22	樟树	12	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

23	翠华路	23	樟树	11	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
24	翠华路	24	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

25	翠华路	25	樟树	13	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
26	翠华路	26	樟树	15	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

27	翠华路	27	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	
28	翠华路	28	樟树	15	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	



29	翠华路	29	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	 07:13 2026-06-02 星期二 中山市·广东省中山翠华路 水印相机
30	翠华路	30	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	 07:13 2026-06-02 星期二 中山市·广东省中山翠华路 水印相机



31	翠华路	31	樟树	10	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
32	翠华路	32	樟树	12	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		


33	翠华路	33	樟树	12	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	 07:14 2026-06-02 星期二 中山市·广东省中山翠华路 水印相机
34	翠华路	34	樟树	5	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	 07:14 2026-06-02 星期二 中山市·广东省中山翠华路 水印相机

35	翠华路	35	樟树	6	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
36	翠华路	36	樟树	20	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

37	翠华路	37	樟树	6	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
38	翠华路	38	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

39	翠华路	39	樟树	5	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		
40	翠华路	40	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用		

41	翠华路	41	樟树	15	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	
42	翠华路	42	樟树	14	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	

43	翠华路	43	樟树	13	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	 07:16 2026-06-02 星期二 中山市·广东省中山翠华路 水印相机
44	翠华路	44	樟树	6	异地迁移栽植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移栽植至安堂闸口边空地栽植地待利用	 07:16 2026-06-02 星期二 中山市·广东省中山翠华路 水印相机

45	翠华路	45	樟树	6	异地迁移藏植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移藏植至安堂闸口边空地藏植地待利用		
46	翠华路	46	樟树	25	异地迁移藏植	树木生长态势衰弱，高度参差不齐，树木被截干或严重老化或主干受虫害侵蚀严重，中空腐烂	迁移藏植至安堂闸口边空地藏植地待利用		中空腐烂