

2022年市级重点工业产品质量监督抽查不合格的复查结果

序号	企业名称	地址	产品名称	规格型号	商标	综合判定	不合格项目	复查结果
1	中山市联的电器有限公司	中山市东凤镇穗成村东阜路三号222号二楼之一	液体加热器（电热水壶）	LD-108	-----	不合格	标志和说明	合格
2	广东太太乐电器有限公司	中山市黄圃镇大岑工业区创佳路	吸油烟机	CXW-180-H	TTL 太太乐	不合格	标志和说明	合格
3	中山市华富电器科技有限公司	中山市黄圃镇康盛路25号	家用燃气快速热水器	JSQ23-H12	-----	不合格	安全注意事项	合格
4	中山市钜晟家具制造有限公司	中山市南区寮后兴寮二街10号一排	小柜	42.5×52.5×57cm	-----	不合格	木工要求	合格
5	中山市钜晟家具制造有限公司	中山市南区寮后兴寮二街10号一排	高级茶几	型号：JH-04 规格：	-----	不合格	木工要求	合格
6	深圳市火王燃器具有限公司中山分公司	中山市三角镇孝福路	吸油烟机	CXW-218-C58	HIONE 火王	不合格	空气性能、噪声限值	合格
7	中山佬何电器有限公司	中山市三角镇金祥路2号综合楼二层	吸油烟机	CXW-200-C01	-----	不合格	标志和说明	已停产该产品
8	中山市裕庭达电器有限公司	中山市三角镇东南村明月路6号	多士炉	TS-8108	-----	不合格	标志和说明	合格
9	中山市贝派日用品有限公司	中山市小榄镇工业大道北22号二楼之三	儿童推车	BP168	-----	不合格	推车的适用年龄	合格
10	中山市开克尔服饰有限公司	中山市小榄镇绩东一埠安路46号首层之二、四层、五层	男士平角内裤	180/105（XXL） 款号：3414-1	米兰春天	不合格	标识	合格
11	中山市开克尔服饰有限公司	中山市小榄镇绩东一埠安路46号首层之二、四层、五层	男士平角内裤	185/110（XXXL） 款号：3051	米兰春天	不合格	标识	合格
12	晓楼（中山市）电器有限公司	中山市东凤镇同安村同乙路1号五楼之三	家用燃气灶具	JZT-XL73	-----	不合格	热负荷、熄火、干烟气中的CO浓度、标志、安装使用说明	合格
13	中山市安熠电器科技有限公司	中山市东凤镇和泰村万和路二巷6号二楼(住所申报)	电磁炉	AY-22	-----	不合格	对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、接地措施、热效率、端子骚扰电压、频率范围为30 MHz~1000 MHz的辐射骚扰	不合格
14	中山市安仔电器有限公司	中山市东凤镇安乐村创裕路卢强辉、麦盛林厂房二楼之一	液体加热器	A19	-----	不合格	标志和说明、非正常工作、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接	不合格
15	中山市铂力茗器电器有限公司	中山市东凤镇民乐社区感恩路19号第五层之一	液体加热器（电热水壶和消毒锅的组合器具）	BL-135E	-----	不合格	标志和说明、非正常工作、接地措施	合格
16	中山市诚德鑫电器有限公司	中山市东凤镇和泰村东成南街4号之一首层之一(住所申报)	多功能电热水壶	CD-S07	-----	不合格	标志和说明、螺钉和连接	合格
17	中山市乖致电器科技有限公司	中山市东凤镇同安大道西49号首层之一	破壁料理机	RZ-836A	-----	不合格	输入功率和电流	合格
18	中山市合鑫电器有限公司	中山市东凤镇同吉路佐田工业园C幢之四	吸油烟机	CXW-260-Q906-901	-----	不合格	标志和说明、结构、内部布线、能效	合格
19	中山市美生电器有限公司	中山市东凤镇伯公社区悦展巷5号首层之二	破壁料理机	MS-703	-----	不合格	标志和说明、接地措施	合格
20	中山市名兰生活电器有限公司	中山市东凤镇永益村永久街9号二楼(住所申报)	电磁炉	A1	-----	不合格	标志和说明、接地措施	合格
21	中山市荣鑫电器有限公司	中山市东凤镇安乐村同乐二路83号之一	多功能电热锅	VZG001C	-----	不合格	非正常工作	合格

22	中山市胜威电器有限公司	中山市东凤镇同安村同展街3号四楼之一(住所申报)	吸油烟机	CXW-SV-S01	-----	不合格	标志和说明、结构、接地措施、耐热和耐燃、能效	合格
23	中山市田的电器有限公司	中山市东凤镇安乐村东海西路(中山市东凤镇安乐村股份合作经济联合社厂房C栋之三)(住所申报)	电磁炉	DC20-N09	-----	不合格	结构	合格
24	中山市一号电器有限公司	中山市东凤镇伯公社区群成巷39号首层之一(住所申报)	电水壶	216K	-----	不合格	标志和说明、结构、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接	合格
25	中山市优品茶电器有限公司	中山市东凤镇穗成村东阜三路218号三楼之一(住所申报)	液体加热器(电热水壶)	D-518	-----	不合格	标志和说明、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、螺钉和连接	不合格
26	中山菱力电器有限公司	中山市黄圃镇新丰北路食品工业示范基地二期1号路	近吸式吸油烟机	CXW-260-J	-----	不合格	标志和说明、结构、能效	合格
27	金贡电器科技(中山)有限公司	中山市南头镇永辉路37号(七楼A区)	电磁炉	JG-328X30	-----	不合格	接地措施、端子骚扰电压、频率范围为30 MHz~1000 MHz的辐射骚扰	不合格
28	中山市贵宝电器有限公司	中山市南头镇升辉北工业区升平北路21号	电热开水瓶	GB-15B	-----	不合格	结构、接地措施	不合格
29	广东跃龙电器有限公司	中山市三角镇三鑫路103号之一G幢3楼、5楼	电陶炉	MC-8151	-----	不合格	接地措施	无内销产品
30	中山优优贝日用制品有限公司	中山市西区金昌工业路39号厂区2号厂房第四层,增设一处:中山市西区隆昌村兆丰社(金昌工业路33号)厂区K幢厂房	儿童推车	B09	-----	不合格	动态耐久性测试	不合格
31	中山市茶邦电器有限公司	中山市小榄镇顺畅路17号之二首层第一卡	电热水壶	A218	茶邦	不合格	标志和说明、对触及带电部件的防护、接地措施、螺钉和连接	不合格
32	中山市纳鑫电器科技有限公司	中山市小榄镇绩东一社区裕龙三站路5号第四层	液体加热器(电热水壶)	Y3	-----	不合格	标志和说明、内部布线、螺钉和连接	不合格
33	中山市纳鑫电器科技有限公司	中山市小榄镇绩东一社区裕龙三站路5号第四层	液体加热器(电热水壶)	K3	-----	不合格	标志和说明、内部布线、电源连接和外部软线	不合格
34	中山市新生代电器科技有限公司	中山市小榄镇宝丰社区小榄工业大道南20号之十六	多功能迷你辅食料理机	FSJ-05	-----	不合格	输入功率和电流	合格
35	中山市新生代电器科技有限公司	中山市小榄镇宝丰社区小榄工业大道南20号之十六	蒸锅	ZG04	-----	不合格	接地措施	合格
36	中山市永达儿童用品有限公司	中山市小榄镇泰丰工业区	轻巧简便型婴儿手推车	YD209	-----	不合格	小零件、动态耐久性测试	合格
37	中山市鼎润电器有限公司	中山市东凤镇同安大道西15队(李文兴镀锌铁棚厂房之一)	电陶炉	DR200-DTL-5	-----	不合格	标志和说明;非正常工作;结构	不合格
38	中山市好兄弟电器有限公司	中山市东凤镇伯公社区东风大道南67号三楼之二(住所申报)	电热水壶(电茶炉)	HXD-806A	-----	不合格	标志和说明;非正常工作;结构;内部布线;电源连接和外部软线;接地措施;螺钉和连接	不合格
39	中山市巧功夫电器有限公司	中山市东凤镇同乐工业园玉峰路58号之一	电热水壶	QGF3A-18506	-----	不合格	机械强度	合格
40	中山市森特线缆有限公司	中山市东凤镇永安路尾工业区	耐热橡皮绝缘电缆	60245 IEC 03	-----	不合格	结构尺寸检查;绝缘机械性能	合格
41	中山市声艺宝声光科技有限公司	中山市东凤镇广珠路东风路段10号万力中心	固定式白炽灯灯具(固定式白炽灯具)	SD-841(1×MAX25W)	-----	不合格	标记	不合格

42	中山市鑫威电器有限公司	中山市东凤镇民乐社区万寿街三巷4号首层之二、二层之一（住所申报）	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	60227 IEC 08 (RV-90)	-----	不合格	绝缘平均厚度；绝缘最薄处厚度；老化前抗张强度；老化前断裂伸长率；老化前后抗张强度变化率；老化后断裂伸长率；老化前后断裂伸长率变化率；热稳定性试验	合格
43	中山市意而浦电器有限公司	中山市东凤镇安乐村同乐二路146号(住所申报)	家用燃气灶具	JZT-D1	-----	不合格	标志	合格
44	中山市悦客优电器有限公司	中山市东凤镇和泰村永康街5号之一三楼之一	电水壶	SH-997A	-----	不合格	标志和说明；非正常工作	合格
45	中山市尊帅电器有限公司	中山市东凤镇安乐村同乐三路47号厂房之四(住所申报)	吸油烟机	CXW-288-A10	-----	不合格	标志和说明；对触及带电部件的防护；结构；接地措施；空气性能；能	已注销
46	广东奥珀智慧家居股份有限公司	中山市东升镇兆益路45号	入户门防盗不锈钢锁	MS-AFD0872锁	-----	不合格	标记；产品执行标准号	合格
47	中山市安普电气有限公司	中山市港口镇港口大道五号厂房一六楼	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	60227 IEC 08 (RV-90)	-----	不合格	热稳定性试验	合格
48	中山市古镇光霁照明电器厂	中山市古镇镇教昌大道53号第四层	消防应急标志灯具（消防应急标志灯具）	GJ-BLZD-I1LROE2W-A08(2W)	-----	不合格	试验前检查；接地电阻试验	合格
49	中山市古镇久安灯具电器厂	中山市古镇海洲教昌大道53号第5层	消防应急照明灯具（消防应急照明灯具）	JA-ZFZD-E3WAA(3W)	-----	不合格	试验前检查；接地电阻试验；使用说明书	合格
50	中山市辉繁照明有限公司	中山市古镇镇古二顺成工业区顺康大道49号B幢四楼	嵌入式灯具（嵌入式灯具）	5012 (12W(1×12W/LED模块))	-----	不合格	标记	合格
51	中山市民扬照明科技有限公司	中山市古镇镇海洲北海工业园10号、12号A区第2层之2	消防应急标志灯具（消防应急标志灯具）	MY-BLZD-2LROE I 3W-688A(3W)	-----	不合格	试验前检查；基本功能试验；接地电阻试验；高温试验；恒定湿热试验	不合格
52	中山市瑞塔纳照明科技有限公司	中山市古镇镇古三村创业大道11号4楼之1	投光灯具（LED投光灯）	100W 6000K RR. II (100W)	-----	不合格	标记；结构；接地规定；外部接线和内部接线；防触电保护；防尘；防固体异物和防水；绝缘电阻和电气强度；谐波电流	不合格
53	中山市腾晟照明电器厂	中山市古镇镇东兴东路148号5栋二楼之1	自镇流LED灯（LED球泡）	30W (30W)	-----	不合格	骚扰电压；谐波电流	合格
54	中山市拓铭照明科技有限公司	中山市古镇镇同福南路17号十楼之1	消防应急标志灯（消防应急标志灯）	TM-BLZD-I1LROE2W-16	-----	不合格	试验前检查；接地电阻试验；使用说明书	已停产该类产品
55	中山市拓铭照明科技有限公司	中山市古镇镇同福南路17号十楼之1	消防应急照明灯（消防应急照明灯）	TM-ZFZD-E3W-B	-----	不合格	试验前检查；接地电阻试验；使用说明书	已停产该类产品
56	中山市西顿照明灯饰科技有限公司	中山市古镇镇海洲北海工业区H区一至六层	嵌入式灯具（嵌入式吸顶灯）	EMQ18007(18W)	-----	不合格	标记	合格
57	中山市星汇佳灯饰有限公司	中山市古镇镇东兴东路148号1栋七楼之3	固定式灯具（固定式灯具（壁灯））	XHJ-TY1045 (1×MAX40W)	-----	不合格	标记	合格
58	广东联浩照明科技有限公司	中山市横栏镇永兴工业区（横东）富庆五路10号A幢1楼、2楼、3楼、4楼、5楼之二、6楼	灯串（高压系列）	2835-180D-12MM-220V	-----	不合格	标记；外部和内部接线	合格
59	广东明歌照明科技有限公司	中山市横栏镇新茂工业区康龙四路天惠工业园C栋5楼之二	固定式灯具（常亮2500K洗墙灯）	40×23×1000mm 18W	-----	不合格	标记	不合格

60	中山市创科光电有限公司	中山市横栏镇永兴工业区富庆二路25号A幢二楼之一	固定式通用灯具 (LED洗墙灯)	12W 1000×24×27mm	-----	不合格	标记	不合格
61	中山市德圣照明有限公司	中山市横栏镇乐丰八路2号1幢首层12卡之一	投光灯具 (LED投光灯)	MTX-200W (200W)	德圣照明	不合格	标记; 外部接线和内部接线; 谐波电流	不合格
62	中山市东起光电科技有限公司	中山市横栏镇贴边村长安北路99号第2幢3楼之一	自镇流LED灯 (LED球泡灯)	30W (30W)	-----	不合格	标志; 谐波电流	不合格
63	中山市茂巨照明科技有限公司	中山市横栏镇新丰村永兴工业区沥边路4号世林工业园1幢3楼之一 (住所申报)	固定式灯具 (LED黑板灯)	MJ-HBD36W-1 (36W)	-----	不合格	标记	不合格
64	中山市锐尚灯饰有限公司	中山市横栏镇新茂工业大道21号C栋4楼之2	灯串 (LED低压裸板灯带)	2835-120D-24V-8MM	-----	不合格	标记	不合格
65	广东科王电器有限公司	中山市黄圃镇大岑工业区敬业路	家用燃气灶具	JZT-KZ04	-----	不合格	熄火保护装置; 安装使用说明	合格
66	中山市馨厨科技有限公司	中山市黄圃镇康景路10号厂房B座2层之五	家用燃气灶具	JZT-QS842-15B	-----	不合格	标志; 安装使用说明	合格
67	中山名扬化工材料有限公司	中山市南朗镇第六工业区	柔维雅净味墙面漆 (内墙涂料)	6kg/桶	图形商标	不合格	耐洗刷性	合格
68	中山市凯美家具制造有限公司	中山市南区渡头朗围工业区10-12号	1.2米小柜	60×50×17cm	-----	不合格	木工要求	合格
69	中山市彩冠电器科技有限公司	中山市南头镇月桂西路2号之一 (E幢四楼之一)	电煮锅	MT-DC2030	-----	不合格	结构	合格
70	中山市龙燊电器有限公司	中山市南头镇怡福路1号二楼之一	电压力锅	LS-A5-6L	-----	不合格	标志和说明	合格
71	中山市天隆燃具电器有限公司	中山市南头镇东福北路68号	嵌入式电烤箱	KWS-200-612	-----	不合格	输入功率和电流	合格
72	中山市万诚涂料有限公司	中山市南头镇怡福路11号	森林氧吧净味5合1墙面漆	20kg (千克) S2000	图形商标	不合格	耐洗刷性	合格
73	中山市雅师生活电器厂	中山市南头镇穗西村月桂西路102号	微电脑电热茶炉	KL-TH	-----	不合格	标志和说明; 电源连接和外部软线	不合格
74	中山市长益家用电器有限公司	中山市三角镇孝福路8号B栋二楼	智能电饭煲	MZ-401	-----	不合格	保温能耗	合格
75	中山市凤凰建筑涂料有限公司	中山市小榄镇沿展街3号	2000#内墙乳胶漆	20kg 白色#	-----	不合格	耐洗刷性	合格
76	中山市景航电线有限公司	中山市小榄镇德来北路四横街5号4楼之二	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 52 (RVV)	-----	不合格	结构; 尺寸检查; 绝缘机械性能; 护套机械性能	合格
77	中山市留虹照明科技有限公司	中山市小榄镇祥丰南街西巷21号一幢	LED灯带 (220V 工程灯带)	2835 (单排) (6W/米)	-----	不合格	标记; 外部接线和内部接线	不合格
78	中山市齐天照明有限公司	中山市小榄镇联丰村工业区	地面嵌入式灯具 (埋地灯)	QT3011 (MAX13W)	-----	不合格	标记	合格
79	中山市小榄镇诚一电器厂	中山市小榄镇绩东一茂安工业区星棚之二	电热水壶	CY-828	壶之友	不合格	输入功率和电流; 机械强度	合格
80	中山市小榄镇高质电线制品厂	中山市小榄镇大丰大街西一路3号第一幢二楼	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	60227 IEC 08 (RV-90)	-----	不合格	老化前抗张强度; 老化前后抗张强度变化率; 老化后断裂伸长率; 老化前后断裂伸长率变化率	合格
81	中山市贝童母婴用品有限公司	中山市东凤镇安乐村玉峰路68号C幢4楼之一	液体加热器 (暖奶器)	BT-7177	-----	不合格	标志和说明	合格
82	中山市贝童母婴用品有限公司	中山市东凤镇安乐村玉峰路68号C幢4楼之一	绞肉机	BT-J737	-----	不合格	标志和说明、稳定性和机械危险、结构	不合格

83	中山市东风镇永润电器厂	中山市东风镇永益村永中路19号首层之三	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	-----	不合格	绝缘厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度	合格
84	中山市威尔斯电器有限公司	中山市东风镇小沥社区益隆一街(欧均明厂房二层)	智能加水电水壶	DB-302	-----	不合格	标志和说明、输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接	不合格
85	中山市英炜达电子有限公司	中山市东风镇安乐村东风大道南253号六楼之一(住所申报)	电热水壶	HX-02A	-----	不合格	螺钉和连接	合格
86	中山帮得帮胶业有限公司	中山市东升镇东成路	晴雨抗污外墙漆	6.5kg/罐 6040	-----	不合格	耐洗刷性	不合格
87	中山市阜沙镇伊美斯电器厂	中山市阜沙镇阜港西路	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	-----	不合格	绝缘厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度	合格
88	中山市容威电器有限公司	中山市阜沙镇东阜公路20号3幢401房A卡	电炖盅	DDZ-10C	-----	不合格	结构、接地措施	合格
89	广东普高光电科技有限公司	中山市古镇镇同顺路6号之三A栋	固定式灯具(固定式LED灯具(教室灯))	2PG-JS-16(38W(108×0.5W/LED模块))	-----	不合格	标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度	合格
90	中山市蜂巢智能照明有限公司	中山市古镇镇东兴路140号6号楼4楼之1	嵌入式灯具(LED筒射灯)	X-SQ01-7A(7W)	-----	不合格	标记、结构、爬电距离和电气间隙、外部和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、骚扰电压	合格
91	中山市古镇泰辉照明电器厂	中山市古镇镇海洲北海工业园第10号	消防应急照明灯具(消防应急照明灯具)	TH-ZLZD-E3W-A1(3W)	-----	不合格	试验前检查、接地电阻试验、外壳防护等级试验	合格
92	中山市豪鸿照明灯饰有限公司	中山市古镇镇恒隆路1号D栋5楼01、E栋2楼01	嵌入式灯具(嵌入式灯具)	HH-T0525(25W(1×25W/LED Module))	-----	不合格	标记	合格
93	中山市匠臣照明有限公司	中山市古镇镇恒隆路1号J栋F区9楼01	固定式灯具(LED单色常亮线条灯)	28*26*1000MM透镜款(28*26*1000MM透镜款)	-----	不合格	标记	不合格
94	中山市蓝加红照明科技有限公司	中山市古镇镇同益工业园恒隆路1号VI幢厂房C区8楼	投光灯具(LED投光灯)	12W(12W)	-----	不合格	标记、结构、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水	不合格
95	中山市民扬照明科技有限公司	中山市古镇镇海洲北海工业园10号、12号A区第2层之2	消防应急照明灯具(消防应急照明灯具)	MY-ZFZD-E3W-8901(3W)	-----	不合格	试验前检查、接地电阻试验、使用说明书	合格
96	广东瑞邦照明科技有限公司	中山市横栏镇新茂工业大道20号1幢2-6楼	固定式LED灯具(LED线条灯)	BOND-LL-2026BF(15W)	-----	不合格	标记	合格
97	广东图灿光电科技有限公司	中山市横栏镇环镇北路13号之二F栋6楼	灯串(LED线性软灯带)	畅销版24V 2835-120D	-----	不合格	标记	不合格
98	中山市森丰照明电器有限公司	中山市横栏镇永兴工业区永兴北路17号第5号厂房首层第三卡、四层、	固定式灯具(固定式灯具)	YG61033	-----	不合格	标记、结构	合格

99	广东澳士顿电器有限公司	中山市黄圃镇吴栏村堤围路欧洪佳厂房首层之一	储水式电热水器	AEW-11-60L	-----	不合格	标志和说明	已停产该产品
100	中山市华亿新生活电器有限公司	中山市黄圃镇大雁工业区圃灵路42号B栋二层之一	家用燃气灶具	JZT-G5002A	-----	不合格	燃气导管	合格
101	中山市惠尔普斯电器有限公司	中山市黄圃镇新丰北路86号	食品加工器(碎肉机)	HC-003RA	-----	不合格	结构	合格
102	中山市特莱得电器科技有限公司	中山市黄圃镇健辉路3号之四第5层1	快热式电热水器	OLP-Q1-85	-----	不合格	标志和说明	合格
103	中山名扬化工材料有限公司	中山市南朗镇第六工业区	F7内外通外墙漆(哑光外墙涂料)	6kg/桶	内外通	不合格	耐洗刷性	合格
104	中山市星马涂料厂	中山市南区西环路福涌路段	星马牌外墙墙面漆(白色)	6.5kg/桶 XMWQ-001	图形商标	不合格	耐洗刷性	不合格
105	中山市柏玲电器有限公司	中山市南头镇国强路2号二层之六	家用燃气灶具	JZT-BL	-----	不合格	燃气导管、安装使用说明	合格
106	中山市博润电器科技有限公司	中山市南头镇升辉南路20号(B座二楼之一)	吸油烟机	CXW-280-A01Q	-----	不合格	标志和说明、结构、耐热和耐燃、能效	合格
107	中山市厨宝智能厨电有限公司	中山市南头镇尚义路10号之一	家用燃气灶具	JZY-C309BF	-----	不合格	热效率	合格
108	中山市南头镇鹏盛生活电器厂	中山市南头镇正兴路17号首层	液体加热器(电热水壶)	PSL-66	-----	不合格	标志和说明、内部布线	已注销
109	中山市南头镇鹏盛生活电器厂	中山市南头镇正兴路17号首层	液体加热器(电热水壶)	PSL-H9	-----	不合格	结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	已注销
110	中山市圣佳电器有限公司	中山市南头镇正兴路91号首层之二	吸油烟机	CXW-300-C04	-----	不合格	标志和说明	合格
111	中山市天隆燃具电器有限公司	中山市南头镇东福北路68号	家用燃气灶具	JZDY-T1-7809G.1G	-----	不合格	标志、电气性能	合格
112	中山市万诚涂料有限公司	中山市南头镇怡福路11号	耐磨性铁艺漆	20kg(千克) H10000	图形商标	不合格	耐洗刷性	合格
113	中山市万洲电器有限公司	中山市南头镇兴华路1号	家用燃气灶具	JZT-WZ81	-----	不合格	燃气导管、安装使用说明	合格
114	广东老人头涂料有限公司	中山市小榄镇高沙第二工业区顺畅	LRT-5000(内墙漆)	6kg/桶	图形商标	不合格	耐洗刷性	合格
115	中山锦驰纺织制衣有限公司	中山市小榄镇绩东一埠安路78号三楼	平角内裤	170/95A(L) 款号:	SEPTWOLVES	不合格	里料纤维成分含量	已停产该产品
116	中山市爱觅奇服饰有限公司	中山市小榄镇绩东一社区埠安路26号二层第1卡	男士针织内裤	170/95(L) 款号: 504A	觅奇	不合格	标识	合格
117	中山市爱觅奇服饰有限公司	中山市小榄镇绩东一社区埠安路26号二层第1卡	男士针织内裤	170/95(L) 款号: 517	觅奇	不合格	标识	合格
118	中山市爱伊娃服饰有限公司	中山市小榄镇埠安路24号二楼	针织连帽套头卫衣	110 款号: UAS220106	IEVA	不合格	标识	合格
119	中山市爱伊娃服饰有限公司	中山市小榄镇埠安路24号二楼	针织短袖T恤套装	130 款号: UQS221501	IEVA	不合格	标识、耐摩擦色牢度	合格
120	中山市爱伊娃服饰有限公司	中山市小榄镇埠安路24号二楼	针织七分裤	105 款号: UA221802	IEVA	不合格	标识、耐摩擦色牢度	合格
121	中山市宝依雅制衣有限公司	中山市小榄镇跃龙南路46号二、三楼	男士大红纯棉平角裤	185/110 款号: L8090	浪莎	不合格	标识	合格
122	中山市帝格制衣有限公司	中山市小榄镇荣华南路18号H栋二层之一	男士无痕平角裤	185/105(3XL) 款号: TH2017013	MY GUEST	不合格	标识	合格
123	中山市东悦服装有限公司	中山市小榄镇西区太乐路38号二楼	男士平脚裤	175/100(XL) 款号: 8512	绵都	不合格	标识	合格

124	中山市多蔓妮制衣有限公司	中山市小榄镇绩东一埠安路1号二、三楼	精品女士内裤	L	梦幻红粉 MAGIC PINK	不合格	标识、纤维成分含量	不合格
125	中山市韩都伊恋服饰有限公司	中山市小榄镇绩东二星源路48号4、5层	内衣裤	170/95 (L)	凝风豹	不合格	标识	合格
126	中山市韩都伊恋服饰有限公司	中山市小榄镇绩东二星源路48号4、5层	内衣裤	175/100 (XL)	凝风豹	不合格	标识	合格
127	中山市和东热能技术有限公司	中山市小榄镇菊城大道30号B幢第三层、第四层	燃气采暖热水炉	L1PB24-V-2	-----	不合格	采暖额定热输出	合格
128	中山市积高电器制造有限公司	中山市小榄镇(东升)东成路90号	电水壶	GL-303	-----	不合格	标志和说明、输入功率和电流	合格
129	中山市九九九家用电器有限公司	中山市小榄镇联丰富康中街3号三楼之一	豪华型落地扇	FS-400-7	-----	不合格	标志和说明、对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、耐热和耐燃	合格
130	中山市科亮电线实业有限公司	中山市小榄镇西区路181号二幢四层	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	60227 IEC 52 (RVV)	-----	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度	不合格
131	中山市祺达电器有限公司	中山市小榄镇德来南路横二街6号A栋五楼之一(住所申报)	厨房机械(研磨机)	QD-168	-----	不合格	接地措施、螺钉和连接	合格
132	中山市祺林服饰有限公司	中山市小榄镇西区太乐路38号七楼	男士内裤	200/125 (6XL) 款号: FMK6232	富美康	不合格	标识	合格
133	中山市五域电器有限公司	中山市小榄镇北区绿云路1号F幢第三层	燃气采暖热水炉	L1PB28-B	-----	不合格	极限热输入时CO含量	合格
134	中山市小榄镇吕键制衣有限公司	中山市小榄镇盛丰泰盛街1号二楼	男士内裤	175/95 (XL) 款号: 3006	Miow	不合格	标识	不合格
135	中山市亿华制衣有限公司	中山市小榄镇绩东一埠安路58号首层至四层	男士内裤	170/95 (L) 款号: N015	氧气/Young Yell	不合格	纤维成分含量	合格
136	中山市宇龙纺织有限公司	中山市小榄镇绩东一兴和街10号二楼之一	女士内裤	160/85 (M) 款号: KR222013	MY BODY	不合格	面料纤维成分含量	合格
137	中山市煜晨服饰有限公司	中山市小榄镇绩东二万胜街万泓巷11号首层第2卡	精品内裤	185/95 (XXL)	轩尼森	不合格	标识	无成品
138	中山市中沃智能锁业有限公司	中山市小榄镇绩东一永成工业区M幢星棚之二(永成物业: 19011)	弹子插芯门锁	PAD-05-581SS	-----	不合格	锁舌伸出长度、锁扣板侧向静载荷、标记、产品执行标准号	无成品
139	中山市东风镇亿顺丰电线厂	中山市东风镇民乐社区东阜二路175号三楼	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	60227 IEC 52 (RVV)	-----	不合格	绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率	合格
140	中山市多田电子科技有限公司	中山市东风镇吉昌村吉昌西街68号之二(住所申报)	家用燃气灶具	JZT-G-05	-----	不合格	干烟气中CO浓度、熄火保护装置、标志	合格
141	中山市多田电子科技有限公司	中山市东风镇吉昌村吉昌西街68号之二(住所申报)	家用供热水燃气快速热水器	JSQ21-T01	-----	不合格	热水产率	不合格
142	中山市和创电器有限公司	中山市东风镇穗成村和穗工业大道66号A1栋三楼之三(住所申报)	家用供热水燃气快速热水器	JSQ23-12H6	-----	不合格	热水产率、安全注意事项	合格
143	中山市辉烁生活电器有限公司	中山市东风镇和泰村同和西街12号三楼之一(住所申报)	家用供热水燃气快速热水器	JSQ22-A	-----	不合格	接地措施	合格
144	中山市联享燃气设备有限公司	中山市东风镇安乐村东海西路38号厂房E幢三楼之一(住所申报)	家用燃气灶	JZT-A	-----	不合格	燃气导管、安装使用说明	合格

145	中山市欧沅电器有限公司	中山市东凤镇安乐村永安路301号 (住所申报)	早餐机	SS-Z01	-----	不合格	螺钉和连接	合格
146	中山市事事兴电器有限公司	中山市东凤镇同安村同安大道西同 富路56号厂房之一	家用燃气灶具	JZY-A	-----	不合格	热负荷、热效率	合格
147	中山市新旺电器有限公司	中山市东凤镇和穗工业区和穗二路 杨文添厂房之一	家用供热水燃气快速 热水器	JSQ25-A29	-----	不合格	接地措施	合格
148	中山市奥卓电器科技有限公司	中山市阜沙镇卫民村(聚福街1号)	空气炸锅	KZ01-B	-----	不合格	标志和说明	合格
149	中山市华动电器有限公司	中山市阜沙镇卫民村(聚福街1号)A 栋四层	家用供热水燃气快速 热水器	JSQ24-A	-----	不合格	接地措施	合格
150	中山市华动电器有限公司	中山市阜沙镇卫民村(聚福街1号)A 栋四层	家用燃气灶具	JZY-HS	-----	不合格	干烟气中CO浓度	合格
151	广东威肯电气科技有限公司	中山市黄圃镇大雁工业区神飞路4号 厂房之一	家用燃气灶具	JZT-WKC3	-----	不合格	安装使用说明	合格
152	中山市开盈科技有限公司	中山市黄圃镇盛红路3号(郑旭光厂 房二4楼之一)	电饭煲	BXB650-50A36P	-----	不合格	保温能耗、结构	合格
153	中山市辉宏服饰有限公司	中山市南朗街道第一工业区龙圣路 (曾伟彬厂房A栋之三)	爱心装饰立体提花修 身毛衫	160/84A (M) 款号: NC2M19143S	-----	不合格	纤维含量	无成品
154	中山市南朗镇衣莱美服装厂	中山市南朗镇南朗第一工业区龙圣 路3号三楼之一	XPX心型图案印花短 袖T恤	M 款号: XTE1233	XPX	不合格	产品使用说明	不合格
155	国信(中山市)电器有限公司	中山市南头镇怡福路8号之一(D栋四 楼之一)	空气炸锅	GX-D09	-----	不合格	非正常工作、稳定性和机械危险、螺 钉和连接	合格
156	中山市金娘子别墅电器有限公司	中山市南头镇尚义路15号厂房二楼 之一	家用燃气灶	JZY-E	-----	不合格	热负荷、安装使用说明	合格
157	中山市龙天厨卫电器有限公司	中山市南头镇升辉北路32号之一(C 栋3层之三)	家用燃气灶	JZT-L22	-----	不合格	燃气导管、安装使用说明	合格
158	中山市泰明电器科技有限公司	中山市南头镇尚勤路3号(首层之三 、三楼之一)	家用供热水燃气快速 热水器	JSQ24-12R3	-----	不合格	热水产率	合格
159	广东大北农水产科技有限公司	中山市东升镇为民路152号A幢一楼	南美白对虾配合饲料 (虾多利)	破碎	-----	不合格	粗蛋白	合格
160	中山市寸狼制衣厂	中山市小榄镇西区太乐中路西横街 19号二、三层	男士平脚裤	175/100 (XL) 款号: 862	寸狼	不合格	产品使用说明	不合格
161	中山市海诗蔓智能科技有限公司	中山市小榄镇盛丰联宝路9号A幢二	半自动智能门锁	L8-10 红古铜	-----	不合格	防破坏报警功能	合格
162	中山市实力锁业有限公司	中山市东升镇兆兴大道	豪华型外装门锁	S 3013 (十字匙)	-----	不合格	耐腐蚀	无成品
163	中山市无敌虎锁业有限公司	中山市小榄镇埗西一海威路46号之 一、首层之一	智能指纹锁	规格: 星空灰 猫 眼锁 型号: WDH-8882M	-----	不合格	电源性能一欠压指示	不合格
164	中山市伊仕高装饰五金制品有限公司	中山市小榄镇竹源创业路52号(物业 三区77号)	智能指纹锁	2019 黑古	-----	不合格	防破坏报警功能	合格
165	中山市泽锋脚轮有限公司	中山市小榄镇胜龙村北洲第二经济 合作社“天成围”(梁车 监枝厂房) 第一卡及二层	3寸插杆8*38边刹扁 轮支架柳灰色TPR轮	52075TC	-----	不合格	制动性能	无成品
166	广东森拉堡家具有限公司	中山市板芙镇芙芙中路第五工业区	茶几	T-0638	-----	不合格	木工要求	合格
167	中山市百翔电器有限公司	中山市东凤镇民乐村民乐工业区豪 通路黄天礼厂房三楼	多功能(电煮锅)	BX-608	-----	不合格	标志和说明	已停产该产品

168	中山市诚懿电器有限责任公司	中山市东凤镇安乐村东风大道南218号南楼四层之二(住所申报)	电磁炉	T5	-----	不合格	标志和说明、非正常工作、热效率、端子骚扰电压、频率范围为30 MHz~1000 MHz的辐射骚扰	已停产该产品
169	中山市德运通电器科技有限公司	中山市东凤镇民乐社区鸿基路68号首层之三(住所申报)	电陶炉	DT-08	-----	不合格	电源连接和外部软线	合格
170	中山市鼎利电器有限公司	中山市东凤镇东成路98号四楼之一	电水壶	YQ-001	-----	不合格	标志和说明、非正常工作	合格
171	中山市际鸿生活电器有限公司	中山市东凤镇永益村东海六路68号二栋五楼之一(住所申报)	电磁炉	JH-22-K18	-----	不合格	结构	不合格
172	中山市君正电器有限公司	中山市东凤镇穗鸣路62号三楼	电磁炉	JZ-21	-----	不合格	非正常工作、接地措施、热效率、端子骚扰电压、频率范围为30 MHz~1000 MHz的辐射骚扰	无内销产品
173	中山市康意电器有限公司	中山市东凤镇同安村同安大道东(梁领群锌铁棚厂房之二)	家用燃气灶	JZY-50BA	-----	不合格	干烟气中CO浓度	合格
174	中山市隆粤电器有限公司	中山市东凤镇民乐社区德友街33号厂房首层之三	食品加工器(绞肉机)	300A	-----	不合格	标志和说明、稳定性和机械危险	无内销产品
175	中山市美娇电器有限公司	中山市东凤镇安乐村同乐三路103号二楼	家用燃气灶	JZT-02	-----	不合格	热效率	合格
176	中山市名高电器有限公司	中山市东凤镇伯公社区永辉街(李祥辉厂房四楼)	电磁炉	MG-A26	-----	不合格	接地措施	合格
177	中山市翔子电器有限公司	中山市东凤镇民乐社区富民街15号三楼之二(住所申报)	家用燃气灶	JZY-B	-----	不合格	热负荷	已注销
178	中山市翔子电器有限公司	中山市东凤镇民乐社区富民街15号三楼之二(住所申报)	家用燃气灶	JZT-B	-----	不合格	热负荷	已注销
179	中山市华尼斯电子有限公司	中山市东升镇东成路29号二楼	耐热橡皮绝缘电缆	60245 IEC 03 (YG)	-----	不合格	绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率	不合格
180	中山市乐购照明电器有限公司	中山市东升镇同兴西路87号一楼	嵌入式LED灯具(嵌入式LED灯具)	2375-12W (12W)	-----	不合格	防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度	合格
181	中山市派格家具有限公司	中山市东升镇胜龙北洲“天成围”东锐工业区内	三抽活动柜	型号: P-RJ-N04-Y 规格: 400×480×630mm	-----	不合格	木工要求	合格
182	广东国景家具集团有限公司	中山市港口镇沙港东路5号	活动柜	型号: G-BT-HDG-Y 规格: 430×500×630mm	-----	不合格	木工要求	合格
183	中山华都家具有限公司	中山市港口镇沙港公路石特路段	活动柜	规格: 41.5×49.5×58.5 型号: H01D-W	-----	不合格	木工要求、推拉构件强度试验	已停产该产品
184	中山市福玛仕家具有限公司	中山市港口镇沙港西路60号之五第二、三幢	活动小柜	规格: 530×420×630 型号: FC-XG01	-----	不合格	木工要求	已停产该产品
185	中山市优冠家具制造有限公司	中山市港口镇石特社区福田七路6号之一厂房1(蒙力电机电器公司对面)	长柜	120×40×60	-----	不合格	木工要求、甲醛释放量	合格
186	广东普高光电科技有限公司	中山市古镇镇同顺路6号之三A栋	固定式灯具(固定式LED灯具(教室灯))	ZPG-JS-16 (38W (108×0.5W/LED模块))	-----	不合格	标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度	合格

187	中山市古镇朗基电线厂	中山市古镇曹三创业园华安东路北三巷6号4楼之2	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	-----	不合格	绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率	合格
188	中山市古镇泰辉照明电器厂	中山市古镇镇海洲北海工业园第10号	消防应急标志灯具 (消防应急标志灯具)	TH-BLZD-1LROE I 3WQ (3W)	-----	不合格	试验前检查、接地电阻试验	合格
189	中山市简心照明科技有限公司	中山市古镇镇古一指东大路3号祥和楼第五层之2 (住所申报)	灯串 (低压贴片灯带)	DC-24V-2835-120D-8MM (15W/M)	-----	不合格	标记、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气	不合格
190	中山市狮烽电子科技有限公司	中山市古镇镇曹一兴泰北一路 (中山市香山排粉厂侧) 第三层之1	LED模块用交流电子控制装置 (LED控制装置)	SF-GHP-94550CE1200S (46-48W)	-----	不合格	异常状态	合格
191	广东鸿尚照明有限公司	中山市横栏镇环镇北路13号之二W栋第七层之一	固定式灯具 (LED线条灯)	40*58*1000mm	-----	不合格	标记	无内销产品
192	中山市晨本照明有限公司	中山市横栏镇康龙二路14号5楼之2	自镇流LED灯 (LED飞碟灯泡)	CMJ-FDD-002 (30W)	-----	不合格	意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度、机械强度、谐波电流	合格
193	中山市灯杯王照明电器有限公司	中山市横栏镇横东村永谊六路3号A栋四楼之五	嵌入式灯具 (嵌入式LED灯具)	DBW-PBD-13-30 (55W)	-----	不合格	标记、结构、爬电距离和电气间隙、外部和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、骚扰电压、谐波电流	不合格
194	中山市雷意照明科技有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区乐丰二路19号之一致华工业园2幢二楼、三楼; 增设一处地址, 具体为: 中山市横栏镇茂辉工业区益辉三路1号2	自镇流LED灯 (白骑士塑包铝柱形泡)	LY20W (20W)	雷意	不合格	标志、互换性	已停产该类产品