

伯公社区地块 A-1 # 工业厂房、地块 B-1 # 工业厂房电梯采购项目答疑及澄清公告

各潜在报价人：

中山市君晟管理咨询有限公司受中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社的委托，对伯公社区地块 A-1 # 工业厂房、地块 B-1 # 工业厂房电梯采购项目（项目编号：JS-2025091201）进行公开选取，现作出以下答疑及澄清：

一、答疑部分：

1、“A-DT2、A-DT6：贯通门货梯。参数：前门停站以及显示 1-7 层，后门停站以及显示/层。”，现场复核，前门停站以及显示 2-7 层，后门停站以及显示 1 层。

答复：详见澄清部分。

2、“B-DT1：单开门客梯。参数：无机房，层站门 9/9/9，前门停站以及显示 1~9 层。”，现场复核，有机房，层站门 8/8/8，前门停站以及显示 1~8 层。

答复：详见澄清部分。

3、“B-DT2、B-DT3：贯通门货梯。参数：前门停站以及显示 1~8 层，后门停站以及显示 1 层。”，现场复核，前门停站以及显示 1, 3~8 层，后门停站以及显示 1, 2 层。

答复：详见澄清部分。

4、“B-DT4：贯通门货梯。参数：前门停站以及显示 1~8 层，后门停站以及显示 1 层。”，现场复核，前门停站以及显示 3~8 层，后门停站以及显示 1~2 层。

答复：详见澄清部分。

5、“B-DT5：贯通门货梯。参数：前门停站以及显示 1~9 层，后门停站以及显示/层。”，现场复核，前门停站以及显示 3~9 层，后门停站以及显示 1~2 层。

答复：详见澄清部分。

6、“B-DT6：单开门客梯。参数：有机房。”，现场复核，无机房。

答复：详见澄清部分。

二、澄清部分：

1、项目文件第二部分 用户需求书/二、设备主要技术参数及功能：

(1) “2、A-DT2 载货电梯/前门停站以及显示：1-7 层，后门停站以及显示：/层”澄清为：“前门停站以及显示：2-7 层，后门停站以及显示：1 层”；

(2) “6、A-DT6 载货电梯/前门停站以及显示：1-7 层，后门停站以及显示：/层”澄清为：“前门停站以及显示：2-7 层，后门停站以及显示：1 层”；

(3) “7、B-DT1 乘客电梯/有/无机房：无机房，层/站/门：9/9/9，前门停站以及显示：1-9 层”澄清为：“有/无机房：有机房，层/站/门：8/8/8，前门停站以及显示：1-8 层”；

(4) “8、B-DT2 载货电梯/前门停站以及显示：1-8 层，后门停站以及显示：1 层”澄清为：“前门停站以及显示：1，3-8 层，后门停站以及显示：1，2 层”；

(5) “9、B-DT3 载货电梯/前门停站以及显示：1-8 层，后门停站以及显示：1 层”澄清为：“前门停站以及显示：1，3-8 层，后门停站以及显示：1，2 层”；

(6) “10、B-DT4 载货电梯/前门停站以及显示：1-8 层，后门停站以及显示：1 层”澄清为：“前门停站以及显示：3-8 层，后门停站以及显示：1-2 层”；

(7) “11、B-DT5 载货电梯/前门停站以及显示：1-9 层，后门停站以及显示：/层”澄清为：“前门停站以及显示：3-9 层，后门停站以及显示：1-2 层”；

(8) “12、B-DT6 乘客电梯/有/无机房：有机房”澄清为：“有/无机房：无机房”；

采购单位名称：中山市东凤镇伯公社区股份合作经济联合社

代理机构名称：中山市君晟管理咨询有限公司

日期：2025年10月17日